

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM

„PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8”

DODATEČNÁ INFORMACE č. 2

Zadavatel: **Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.**

zakázka s názvem: „**PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8**”

Zadavateli byla doručena žádost o dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám k výše uvedené zakázce.

Dotaz č. 2

Dobrý den,

žádáme Vás tímto o poskytnutí dodatečných informací k uvedenému výběrovému řízení.

1) Po prostudování projektové dokumentace a výkazu výměr jsme zjistili následující neshody:

- ve výpisu oken a dveří je položka O/1 - počty dle výpisu nesedí s počty uvedenými ve výkazu výměr
- dle výpisu oken a dveří má být okno 5 a 7 opatřeno žaluzií – ve výkazu výměr chybí
- dle výpisu oken a dveří má být okno 6 opatřeno protisluneční folií – ve výkazu výměr chybí
- ve výpisu oken a dveří je položka okno 8 – ve výkazu výměr chybí
- ve výpisu oken a dveří je položka plastové prosklené dveře 10 – jedná se o položku „dveře vchodové plastové“?
- ve výpisu oken a dveří je položka ocelové zateplené dveře 12 – ve výkazu výměr chybí
- nesedí počty montáží dveří
- ve výpisu oken a dveří je položka dveře 13 – ve výkazu výměr chybí
- ve výpisu oken a dveří je položka dveře 19, 21, 22 – ve výkazu výměr chybí
- ve výpisu zámečnických prvků je položka Z/6 – ve výkazu výměr chybí
- ve výkazu výměr je položka D+M plošin s měrnou jednotkou kpl – plošiny nemají stejnou velikost, prosíme o jejich rozepsání podle označení
- ve výpisu zámečnických prvků je položka Z/9 s měrnou jednotkou kpl – ve výkazu výměr chybí, prosíme o uvedení množství v bm
- ve výpisu ostatních prvků jsou položky O/3 a O/5 betonové stupně – počty dle výpisu nesedí s počty uvedenými ve výkazu výměr, vzhledem k rozdílným rozměrům prosíme o jejich uvedení jednotlivě dle označení
- ve výpisu ostatních prvků je položka O/4 - počty dle výpisu nesedí s počty uvedenými ve výkazu výměr
- ve výpisu ostatních prvků je položka O/6 – ve výkazu výměr chybí
- ve výpisu ostatních prvků je položka O/7 – ve výkazu výměr chybí
- ve výpisu ostatních prvků je položka O/8 – ve výkazu výměr chybí
- ve výpisu truhlářských prvků je položka T/1 - počty dle výpisu nesedí s počty uvedenými ve výkazu výměr
- ve výpisu truhlářských prvků jsou položky T/3, T/5, T/6, T/7 – ve výkazu výměr chybí

- ve výkazu výměr je položka demontáž výplní otvorů s měrnou jednotkou kpl – prosíme o uvedení množství s jinou měrnou jednotkou, např. m²
- ve výkazu výměr je položka pohony k oknu, náhradní zdroj, řídicí jednotka s měrnou jednotkou kpl – prosíme o uvedení bližší specifikace a počtů
- dle výkresů a Technické zprávy by do bouracích prací měly patřit vybourání betonového schodiště, demontáž kuchyňské linky, vybourání otvorů a vybourání Copilitové stěny - ve výkazu výměr chybí
- SDK podhled S/8 – nesedí hodnota požární odolnosti uvedená ve výkazu výměr a ve výpisu prvků – prosíme o upřesnění
- dle Technické zprávy by některé dveře měly mít větrací mřížky – prosíme o uvedení počtu a o oddělení těchto položek ve výkazu výměr od dveří, které mřížku mít nemají
- v Technické zprávě je uvedeno, že vstup na plošinu bude po žebříku – ve výkazu výměr chybí

Prosíme o prověření těchto bodů a jejich případné doplnění do výkazu výměr. Vzhledem k velké nepřehlednosti a nemožnosti kontroly výkazu výměr podle projektové dokumentace žádáme o celkové uvedení výkazu výměr do souladu s Vyhláškou č. 230/2012, tzn. zejména uvedení výpočtů výměr a označení položek podle předaných výpisů prvků, aby bylo možné položky jednoznačně přiřadit.

- 2) Prosíme o informaci, zda vyplněná 3% v nákladech na zařízení staveniště jsou pro uchazeče závazná, nebo může použít vlastní hodnotu.
- 3) Prosíme o informaci, zda posuvné regály jsou součástí této či jiné zakázky.

Odpověď:

k dotazu ad 1

Zadavatel provedl příslušné úpravy do výkazu výměr, které je součástí této odpovědi. **Uchazeči jsou vyzýváni, aby tento aktualizovaný výkaz výměr zohlednili při přípravě své nabídky.**

Pokud jde o poslední dva body pak zde zadavatel uvádí:

- dle Technické zprávy by některé dveře měly mít větrací mřížky – prosíme o uvedení počtu a o oddělení těchto položek ve výkazu výměr od dveří, které mřížku mít nemají -

odpověď

mřížky nebudou osazeny , přívod vzduchu zajištěn podříznutím dveří viz výpis výplní platí dle výkazu

- v Technické zprávě je uvedeno, že vstup na plošinu bude po žebříku – ve výkazu výměr chybí -

odpověď

žebřík nebude osazen platí dle výkazu

k dotazu ad 2

Náklady na zařízení staveniště může uchazeč volit vlastní hodnotu , ale ne nulovou hodnotou

k dotazu ad 3

Regály jsou samostatnou dodávkou včetně pojezdových kolejnic i jejich montáže – zajišťuje dodavatel regálů – nutná součinnost v rámci harmonogramu

V Praze dne 14.8.2015

#####